

시험 성적서

발급 번호 : 2007-1129

신청자

회사명 : (주)제일산업, 금강티에스(주), 명진공업(주), 수형산업개발(주),
신성컨트롤(주), 인텔철강(주), (주)금동강건, (주)상신, (주)오성,
(주)해원, 케이에스스틸(주), 한맥중공업(주), 혜성철강(주)

시험제품

1. 시설물의 명칭 : 철재 중앙분리대용 차량방호울타리
(모델명 : 3W 표준중분대 MB-01(SB4))
2. 형식 및 규격 : 3W형 빔, 원형지주
3. 시설물 종류/등급 : 가요성 차량방호울타리 / SB4등급
4. 시험방법 : 강도성능 평가(트럭 14ton - 15° 측면충돌)
담승차 보호성능 평가(승용차 1.3ton - 20° 측면충돌)

적용기준


도로안전시설 설치 및 관리지침(차량방호 안전시설 편, 건설교통부, 2001)

상기 제품에 대하여 위 적용 기준의 차량방호울타리 성능평가 항목과 충돌시험 조건에 따라 충돌시험을 실시한 결과, 시험성적서를 발급합니다.

- 첨부 : 1. 차량방호울타리 성능평가 충돌시험 결과 총괄표 1부.
2. 충돌차량 궤적, 시설물 및 구성 부재 분리·비산 상황 사진 1부.
3. 시설물 도면 1부.

발급일자 : 2007. 11. 29

한국도로공사 도로교통기술원



첨부 #1 : 차량방호울타리 성능평가 충돌시험 결과 총괄표

| | | | | | |
|-----------------|---|---------|--|------|------------|
| 시설물의 명칭 | 철재 중앙분리대용 차량방호울타리 (모델명 : 3W 표준중분대 MB-01(SB4)) | 신청자명 | (주)제일산업, 금강디에스(주), 명진공업(주), 수형산업개발(주), 신성컨트롤(주), 인텔철강(주), (주)금동강건, (주)상신, (주)오성, (주)해원, 케이에스스틸(주), 한맥중공업(주), 해성철강(주) | | |
| 방호울타리 제원 | | | | | |
| 종류 | 가요성 차량방호울타리 | 등급 | SB4 | 적용장소 | 중앙분리대용 |
| 높이 | 855 mm | 재료 | 철재 (SS400) | | |
| 기초형식 | 일반 아스팔트 포장 천공 후 지주타입 | 최소 설치길이 | 40 m | 지반조건 | 일반 아스팔트 포장 |
| 비고 | ○ 시험체 설치 조건 본 제품은 철재 중앙분리대용 차량방호울타리로 일반 아스팔트 포장면을 2m 간격으로 천공한 후 원형 지주(∅139.8×4.5t)를 타입 → 지주에 고무재질의 충격흡수판 설치 → 3W형 Beam(4.33m×3.2t)을 설치하는 제품으로 원형지주 안에는 50cm 길이의 보강 파이프(∅125×4.3t)를 지면으로부터 지상으로 25cm, 지하로 25cm 위치하도록 설치하였으며 모든 제품은 볼트 조립하였다. 충돌시험을 위한 시험체의 설치길이는 소형차 충돌부의 경우 40m, 대형차 충돌부의 경우 60m로 설치하였다. | | | | |


충돌시험 수행기관

| | | | |
|--------|--|--------|------------------------------|
| 시험 기관명 | 한국도로공사 도로교통기술원 | 시험 시설명 | 실물차량 충돌시험장 |
| 시험일자 | 대형차 : 2007년 11월 28일(수) 소형차 : 2007년 11월 28일(수) | 시험번호 | SB4-071128-L SB4-071128-S |

시험 조건

| | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|-------------|
| 강도성능 평가 충돌시험 (시험일 2007년 11월 28일) | | | | |
| 시험차량 중량(kg) | 충돌속도 (km/h) | 충돌각도 (°) | 충격도 (kJ) | 차량중심 높이 (m) |
| 13,960 (14,000) | 67.3 (65) | 15 (15) | 163.4 (160) | - |
| 지반 조건 | 일반 아스팔트 포장 천공 후 지주타입 | | 기초 형식 | 일반 아스팔트 포장 |
| 시설물 길이 | 상부 몸체 60 m 하부 몸체 60 m | 시공 방법 | 인력시공(볼트조립) | |
| 탑승자 보호성능 평가 충돌시험 (시험일 2007년 11월 28일) | | | | |
| 시험차량중량(kg) | 충돌속도(km/h) | | 충돌각도(°) | |
| 1,305 (1,300) | 81.4 (80) | | 20 (20) | |


주) ()는 설정 조건값을 나타내고 충돌시험 결과가 설정 조건에 대해 정규적으로 이루어지는지를 나타낸다.






- 차량방호울타리 성능평가 충돌시험 결과 총괄표(계속)

| 시 험 결 과 | | | |
|-------------------------|--|-------------------------|---|
| 측정 항목 | | 기 준 | 시 험 결 과 |
| 강도성능 평가 충돌시험 | | | |
| 차량 이탈 방지 성능 | 방호울타리의 강도 성능 | 강도를 유지할 것 | ○시험차의 충돌에 충분히 견딜 수 있는 강도를 유지함 |
| | 방호울타리의 변형 성능 | 최대 충돌 변형거리가 1.1 m 이하 | ○최대 충돌변형거리 : 0.20 m (14번 지주와 15번 지주의 중앙 레일에서 발생) |
| 충돌 후 차량의 거동 | 차량의 전도 등이 없을 것 | | ○차량은 방호울타리 충돌 전복·급정지하지 않고 원활하게 유도됨 |
| | 이탈속도는 충돌속도의 60% 이상일 것 | | ○충돌속도의 62.3 %(41.9 km/h) |
| | 이탈각도는 충돌각도의 60% 이하일 것 | | ○충돌각도의 44.7 %(6.7°) |
| 구성 부재 비산 억제 성능 | 구성부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피 해주지 않을 것 | | ○차량 충돌시에 시험품이 비산하여 제3자에게 피해를 줄 수 있는 시험부재의 비산은 없었음 |
| 탑승자 보호성능 평가 충돌시험 | | | |
| 탑승자 보호 성능 | 탑승자 충격속도(THIV) 33 km/h 이하일 것 | | ○탑승자 충격속도 : 28.3 km/h |
| | 탑승자 가속도(PHD) 20g's 이하일 것 | | ○탑승자 가속도 : 19.2 g's |
| 충돌 후 차량의 거동 | 차량의 전도 등이 없을 것 | | ○차량은 방호울타리 충돌 후 전복·급정지하지 않고 원활하게 유도됨 |
| | 이탈속도는 충돌속도의 60% 이상일 것 | | ○충돌속도의 60.9 %(49.6 km/h) |
| | 이탈각도는 충돌각도의 60% 이하일 것 | | ○충돌각도의 54.0 %(10.8°) |
| 구성 부재 비산 억제 성능 | 구성부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피 해주지 않을 것 | | ○차량 충돌시에 시험품이 비산하여 제3자에게 피해를 줄 수 있는 시험부재의 비산은 없었음 |
| 종합평가 결과 | | 기준에 만족함 | |



첨부 #2 : 충돌차량 궤적, 시설물 및 구성 부재 분리·비산 상황 사진



<대형차 시험 전 시설물 설치전경>



<대형차 충돌 후 차량의 궤적 및 비산상황>

- 충돌차량 궤적, 시설물 및 구성 부재 분리·비산 상황 사진(계속)




<대형차 시험 후 시설물 진입측>




<대형차 시험 후 시설물 전면부>

- 충돌차량 궤적, 시설물 및 구성 부재 분리·비산 상황 사진(계속)




<소형차 시험 전 시설물 설치전경>



<소형차 충돌 후 차량의 궤적 및 비산상황>

- 충돌차량 궤적, 시설물 및 구성 부재 분리·비산 상황 사진(계속)



<소형차 시험 후 시설물 진입측>



<소형차 시험 후 시설물 전면부>

