

시험 성적서

발급 번호 : 2017-3-0118-002

신청자

회사명 : (주)제일산업 외 9개사 공동참여
주 소 : 경상남도 김해시 진례면 고모로 16
대표자 : 김 철 수

시험제품

1. 시설물의 명칭 : 노측용 성토부 방호울타리
(모델명 : JISG-2W-RS-02)
2. 형식 및 규격 : W형 레일, 원형지주
3. 시설물 종류/등급 : 연성 방호울타리 / SB2등급
4. 시험방법 : 강도성능 평가(트럭 8ton - 15° 측면충돌)
탐승자 보호성능 평가(승용차 1.3ton - 20° 측면충돌)

적용기준

도로안전시설 설치 및 관리지침(차량방호 안전시설 편, 국토교통부, 2014)

상기 제품에 대하여 위 적용 기준의 방호울타리 성능평가 항목과 충돌시험 조건에 따라 충돌시험을 실시한 결과, 시험성적서를 발급합니다.

- 첨부 : 1. 방호울타리 충돌시험 결과 총괄표 1부.
2. 지주 수평지력 시험결과 1부.
3. 충돌차량의 제적, 시설물 및 구성 부재 분리·비산 상황 사진 1부.
4. 시설물 도면 1부.
5. 공동참여 업체 목록.

※ 본 성적서와 관련된 비KS 자료의 화학·물리적 시험성적서는 신청업체가 제시한 것임.

발급일자 : 2017. 10. 12.

한국도로공사 도로교통연구원장



첨부 #1 : 차량방호울타리 성능평가 충돌시험 결과 총괄표

시설물의 명칭	노측용 성토부 방호울타리 (모델명 : JISG-2W-RS-02)		신청자명	(주)제일산업 / 김철수 외 9개사 공동참여	
방호울타리 제원					
종류	연성 방호울타리	등급	SB2	적용장소	노측용(성토부)
높이	775 mm	재료	철재(SS400)	기준형식	일반다짐지반 (성토부 사면)
기본형식	W형 테인, 원형지주	최소 설치길이	40 m	지주의 수평지거리	3.57 tonf
비고	<p>○시험체 설치 조건</p> <p>본 제품은 성토부 사면(1:1.5)에 설치하는 SB2등급 노측용 방호울타리로서, 성토부 사면의 B.P점에 원형지주를 타입하여 충돌시험을 수행하였다. 원형지주(Ø139.8×4.5t)의 후면이 B.P점에 위치하도록 지주를 타입 → 지주보강재(Ø125×4.3t)를 원형지주 안에 삽입하여 보강 → 지주에 블럭아웃(완충바라켓)을 설치 → 테인을 블럭아웃에 볼트로 고정하여 설치한다. 모든 제품은 볼트 조립하였으며, 충돌시험을 위한 시험체의 설치길이는 소형차 충돌부의 경우 40m, 대형차 충돌부의 경우 48m로 설치하였다.</p>				

충돌시험 수행기관

시험기관명	한국도로공사 도로교통연구원	시험시설명	도로안전시설 성능시험장
시험일자	대형차 : 2017년 09월 28일(목) 소형차 : 2017년 09월 28일(목)	시험번호	SB2-170928-L SB2-170928-S

시험조건

강도성능 평가 충돌시험 (시험일 2017년 09월 28일)					
시험차량중량(kg)	충돌속도 (km/h)	충돌각도 (°)	충격도 (kJ)	차량중심 높이 (m)	
7,920 (8,000)	65.4 (65)	15 (15)	87.5 (90)	-	
지반 조건	지주수평지거리	시험결과 참조	기준 형식	일반다짐지반 (성토부 1:1.5 사면 B.P점)	
시설물 길이	상부 몸체 하부 몸체	48 m 48 m	시공 방법	인력시공(볼트조립)	
탐승자 보호성능 평가 충돌시험 (시험일 2017년 09월 28일)					
시험차량중량(kg)		충돌속도(km/h)		충돌각도(°)	
1,340 (1,300)		81.1 (80)		20 (20)	



주) ()는 설정 조건값을 나타내고 충돌시험 결과가 설정 조건에 대해 정규적으로 이루어지는지를 나타낸다.





- 차량방호울타리 성능평가 충돌시험 결과 총괄표(계속)

시험결과		시험결과	
측정 항목	기준	시험결과	
강도성능 평가 충돌시험			
방호울타리의 강도 성능	강도를 유지할 것	○화물차가 돌파하지 않는 강도를 유지함 (이음부의 파손 무, 구조부재의 안전성 유지)	
방호울타리의 변형 성능	최대 충돌변형거리가 1.0m 이하(흙 속) 0.3m 이하(콘크리트 속)	○최대 충돌변형거리 : 0.90 m (6번 지주에서 발생) ○최대점유 폭(W) : 1.23 m	
구조 성능	구성부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해를 주지 않을 것	○차량 충돌시에 구성부재의 비산은 발생하지 않음.	
충돌 후 차량의 거동	방호울타리의 변형 성능	○차량은 방호울타리 충돌 전복·급정지하지 않고 원활하게 유도됨	
	구성부재 비산 방지 성능	○차량의 무게중심이 방호울타리의 중심선을 넘어 서지 않음.	
충돌 후 차량의 거동	차량의 전도 등이 없을 것	○충돌차량이 탈출박스 B선을 침범하지 않음	
	차량의 무게중심이 방호울타리의 중심선을 넘어 서지 않을 것	○차량의 무게중심이 방호울타리의 중심선을 넘어 서지 않음.	
타설자 보호성능 평가 충돌시험			
충돌 후 차량의 거동	THIV : 33km/h 이하	○THIV : 18 km/h	
	PHD : 20g 이하	○PHD : 12 g's	
	ASI (참조치)	○ASI : 0.9	
	구성부재가 도로상이나 도로 밖으로 비산하여 탑승자나 제3자에게 피해를 주지 않을 것	○차량 충돌시에 구성부재의 비산은 발생하지 않음.	
타설자 보호 성능	차량 내부공간 변형 (지붕 : 100mm 이하, 전면 : 75mm 이하, 앞문 : 230mm 이하, 총돌축 창문 : 비파괴)	○차량의 내부 공간 변형 지붕 : 7mm 전면 : 4mm 앞문 : 0mm 총돌축 창문 : 파괴 없음	
	차량의 전도 등이 없을 것	○차량은 방호울타리 충돌 후 전복·급정지하지 않고 원활하게 유도됨	
충돌 후 차량의 거동	Roll, Pitch의 회전각이 75° 이하일 것	○Roll : 5.99° Pitch : -5.73°	
	충돌차량의 제적은 탈출박스 B선을 침범하지 않을 것 A: 4.77m B:10m	○충돌차량이 탈출박스 B선을 침범하지 않음	
종합평가 결과		기준에 만족함	



첨부 #2 : 지주 수평지력 시험결과

시험기관 및 위치 : 한국도로공사 도로교통연구원


시험일시 : 2017년 09월 28일




<지주 시험체 설치>




<지력 시험 후 지주>



<되메움 재료 체분석 결과(KS F2302)>



<정적 시험 결과>



<지주 설치 상세도>

첨부 #3 : 충돌차량 궤적, 시설물 및 구성 부재 분리·비산 상황 사진



<대형차 시험 전 시설물 설치전경>



<대형차 충돌 후 차량의 궤적 및 비산상황>

- 충돌차량 궤적, 시설물 및 구성 부재 분리·미산 상황 사진(계속)



<대형차 시험 후 시설물 진입측>



<대형차 시험 후 시설물 전면부>



- 충돌차량 궤적, 시설물 및 구성 부재 분리·미산 상황 사진(계속)



<소형차 시험 전 시설물 설치전경>



<소형차 충돌 후 차량의 궤적 및 미산상황>





- 충돌차량 캐직, 시설물 및 구성 부재 분리·미산 상황 사진(계속)



<소형차 시험 후 시설물 진입측>



<소형차 시험 후 시설물 전면부>





첨부 #5 : 공동참여 업체 목록

No.	업체명	사업자번호	주소	대표
1	(주)제일산업	622-81-04182	경상남도 김해시 진례면 고모로 16	김철수
2	(주)금동강건	606-81-26976	경상남도 밀양시 초동면 초동농공단지길 56	김수지
3	(주)상진	608-81-35656	경상남도 창원시 마산합포구 진북면 산단1길 11	송부옥
4	(주)오성	505-81-17776	경상북도 영천시 채신1공단길 41(채신동)	지택진
5	주식회사 해원	505-81-10297	경상북도 경주시 외동읍 문산공단길 250	신규장
6	금강티. 에스주식회사	615-81-32055	경상남도 김해시 생림면 인제로 707-17	서상현
7	명진공업(주)	622-81-23990	경상남도 김해시 한림면 명동로 4번길 31-1	방기혁
8	수형산업개발 주식회사	514-81-40117	경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로 11길 47-16	배기훈
9	인텔철강(주)	506-81-35985	경상북도 포항시 북구 흥해읍 덕장길 16번길 50	정화일
10	환일공영(주)	112-81-25375	서울특별시 구로구 디지털로 288, 1213호(구로동, 대륭포스트타워1)	최동훈



한국도로공사 도로교통연구원




수신자 : (주)제일산업
(경유)

참 조 :
제 목 : 성토부 노측용 방호울타리 성능시험 결과 송부

1. 제일2017-09-20-01(2017.09.20)호의 관련입니다.
2. 귀사에서 의뢰하여 한국도로공사 도로교통연구원에서 수행한 “성토부 노측용 방호울타리(JISG-2W-RS-02, SB2등급)” 성능시험 결과를 붙임과 같이 송부합니다.

붙임 : 성토부 노측용 방호울타리 시험성적서 1부. 끝.

도로교통연구



10/12

품질시험센터 문명갑 품질시험센터 주계양 센터장 이청

시행 품질시험센터-1513 (2017.10.12.) 접수 ()
우 18489 경기도 화성시 동탄면 동부대로 922번길 208-96 / <http://www.ex.co.kr>
전화 042-722-6683 전송 041-331-2502 / mbk86@ex.co.kr / 공개